

همکاران گرامی

خواهشمند است جهت صرفه جویی در انرژی و استفاده بهینه از امکانات موجود نسبت به چک نمودن موارد زیر اقدام فرمایید:

* بسته بودن کلیه پنجره ها

* پایین بودن پرده ها و کرکره ها تا حد امکان

* استفاده از نور طبیعی به جای نور مصنوعی تا حد امکان

* تنظیم دمای ترموستات ها بر روی ۱۸ الی ۲۲ درجه برای محیط های

آموزشی و اداری و حداکثر ۲۴ درجه برای خوابگاهها

* در صورت نیاز به سرمایش یا گرمایش بیشتر یا کمتر، از تغییر در تنظیمات

ترموستات خودداری کرده و از دوره های متغیر فن کوئل استفاده نمایید.

هنگام خروج از اتاق از موارد زیر اطمینان حاصل فرمایید:

* خاموش بودن کلیه سیستم های رایانه و تجهیزات اداری

* خاموش بودن روشنایی های اتاق

* خاموش بودن فن کوئل ها